

Anexo Carta CGET01931-2024
en respuesta a carta DE05864-24

En relación con falla en el cierre de interruptor 52C5 de S/E Coronel, ocurrido el día 04 de agosto de 2024 a partir de las 06:03 horas se informa lo siguiente:

Resultados de las acciones correctivas anunciadas en el Informe de Falla del quinto día, a saber: “Se solicitará el paño C5 para efectuar mediciones eléctricas y verificación de operación mecánica, a realizarse como máximo al 30 de septiembre de 2024”.

Respuesta:

El día 16 de octubre de 2024, se procedió a realizar mantenimiento con empresa contratista al interruptor del paño C5 de SE Coronel, que consistió en limpieza, lubricación de accionamientos y mediciones eléctricas de parámetros relevantes. El informe en punto 6 concluye el correcto funcionamiento del equipo después de realizado el mantenimiento.

Se adjunta Informe de Medición.