

ATENCION EMERGENCIA L.T66KV CHIMBARONGO – QUINTA E130

Electricidad Serbrip

Preparado por: Eduardo Aldair Palma Urrejola

Aprobado por: Cristian Palma Santibañez

INDICE

Tabla de contenido

| | |
|--|-----|
| Resumen | 3 |
| Antecedentes Generales | 3 |
| Antecedentes del Trabajo | 3 |
| Personal Involucrado..... | 3 |
| Móviles Utilizados..... | 3 |
| Detalle de las actividades realizadas..... | 4 |
| Fotografías del Trabajo | 4-5 |

Resumen

El presente informe tiene como objetivo informar sobre las actividades realizadas durante la atención de emergencia en LT66kV Chimbarongo – Quinta, que se llevó a cabo el día Miércoles 23 de Octubre, trabajos realizados sin inconvenientes y según lo planificado.

Antecedentes Generales

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Cliente | CGE TRANSMISION S.A. |
| Supervisor CGE | Mauricio Carrillo |
| Comuna | Chimbarongo |
| Provincia | Colchagua |
| Trabajo por realizar | L.T66kV Chimbarongo - Quinta |
| Fecha de trabajo | Miércoles, 23 de Octubre de 2024 |
| Fecha de informe | Miércoles, 30 de Octubre de 2024 |

Antecedentes del Trabajo

Personal Involucrado

| Personal | Cargo |
|----------------------------------|------------------|
| Galo Baldomero Muñoz Molina | Jefe de Faena |
| Diego Giovanni Frías Palma | Maestro Liniero |
| Herman Raúl Gavilán Campos | Maestro Liniero |
| Daniel Esteban Pinilla Pinilla | Maestro Liniero |
| Emiliano Tomas Aránguiz Fuentes | Maestro Liniero |
| Ciro Enrique Caceres Retamal | Operador Grúa |
| Carlos Ignacio Caceres Fernández | Ayudante Liniero |
| Matias Ignacio Vidal Barrera | Ayudante Liniero |
| Ronaldo Andres Segovia Palma | Ayudante Liniero |

Móviles Utilizados

| Móvil | Patente | Conductor |
|--------------------------|----------|------------------------------|
| GreatWall Poer | TK-BV-71 | Galo Baldomero Muñoz Molina |
| Chevrolet Dmax | LD-ZJ-18 | Diego Giovanni Frías Palma |
| Volkswagen Constellation | SJ-WB-80 | Ciro Enrique Caceres Retamal |

Detalle de las actividades realizadas

| Estructura | Descripción del trabajo solicitado | Resultado – Observaciones |
|------------|--|---------------------------|
| 130 | Revisión de ferretería y grampas. Templado de cable guarda. | Completo |
| 129 | Revisión de ferretería y grampas. | Completo |

Fotografías del Trabajo





2024.10.23 | 34°47'28"N 71°3'50"E
22mm f/2.8 1/320 ISO100

dji AIR 2S



2024.10.23 | 34°47'28"N 71°3'50"E
22mm f/2.8 1/400 ISO100

dji AIR 2S



2024.10.23 | 34°47'38"N 71°3'58"E
22mm f/2.8 1/2000 ISO100

dji AIR 2S



2024.10.23 | 34°47'37"N 71°3'57"E
22mm f/2.8 1/2000 ISO110

dji AIR 2S



2024.10.23 | 34°47'34"N 71°3'56"E
22mm f/2.8 1/1000 ISO100

dji AIR 2S



2024.10.23 | 34°47'29"N 71°3'51"E
22mm f/2.8 1/320 ISO100

dji AIR 2S