



# DMS - Permiso de trabajo

## 2025-08924

Permiso	Fecha de recepción	ZONAL MTx TEMUCO	Caso
2025-08924	02/06/2025 09:52:24	000000	35286

### Operación

Tipo de permiso de trabajo	Instalación a intervenir	Sector requirente	Requerido por
SIN CONDICIONES (1 día hábil)	Varios (Desaratzación, extintores,etc.) Sala de control sistema Reloj GPS	Grupo SAESA	Oscar Valecillos

### Trabajos a realizar

<b>Descripción del trabajo general</b> Instalacion de cable y antena de GPS		
<b>Referencia</b>		
<b>Objeto:</b> Cunco (Subestación)	<b>Propietario:</b> SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.	<b>Jerarquía de red:</b>
<b>Dirección:</b> Lat: -38.9320305886155, Lon: -72.126405864128	<b>Sector afectado:</b> NO	<b>Área de cobertura:</b> Area Zonal Temuco
<b>Fuera de plazo:</b> No		
<b>Desconexión de origen externo:</b> No		
<b>Numero de emergencia CCT:</b> +56642413455		

### Programación de trabajo

	Fecha	Hora	Sectores sin suministro
<b>Desde</b>	03/06/2025	10:30:00	NO
<b>Hasta</b>	03/06/2025	18:00:00	
<b>Modificación al esquema eléctrico:</b> NO			
<b>Observaciones:</b> NO			

### Condiciones y bloqueos Jefe Faena

#### Condición Operacional Propia

	Objeto referencia	Condición	Acción a ejecutar
P1	Cunco	Sin Condición	S/C

### Planificación de faena

N° Orden	Descripción del trabajo general	Ubicación	Responsables
1	Solicitar vigencia PT.	Sala de control	Jefe de faenas
2	Aplicar protocolo Covid-19	Sala de control	Jefe de faenas
3	Instalar cable y antena de GPS.	S/E Cunco	Jefe de faenas

4	verificar funcionamiento de reloj GPS y sincronismo de hora en reles de protecciones	Sala de control	Jefe de faenas
5	Limpia y dejar espacios de trabajo en buenas condiciones.	Sala de control	Jefe de faenas
6	Cancelar permiso de trabajo	Sala de control.	Jefe de faenas
<b>Notas:</b>			

## Evaluación de riesgos

### Recursos de capital

N° Orden	Recurso
1	Epp, Camioneta, herramientas varias, escalas.

### Riesgo de faenas

N° Orden	Pasos secuenciales del trabajo	Riesgos asociados	Medidas de control
1	Traslado desde Temuco a sitio de faenas	Atropello, choque, colisión, Contagio con coronavirus. Contagio con Coronavirus.	Respetr señales de transito, no conducir mas de 2,5 hrs continuas. Activacion protocolo covic-19, usar guantes desechables y mascarillas, No realizar paradas en zonas de riesgo, al finalizar faenas lavarse las manos con agua y jabon y desinfectar herramientas.
2	Transito en sala de control.	Caidas de mismo y distinto nivel.	Caminar sin apresuramiento y siempre atento a condiciones del terreno, utilizar EPP para trabajos en altura.
3	Riesgo de electrocucion.	Electrocucion con 220 Vac y 125 Vcc	Realizar el trabajo con personal calificado, usar guantes acorde con los niveles de tension, utilizar EPP adecuados.

### Observaciones de riesgo:

### Recursos humanos

Jefe de Faenas			Reemplazante Autorizado JF		
Oscar Valecillos			Victor Barria		
Nombre	Teléfono	Firma	gabriel caamaño		
			Luis Ricardo Robledo Nain		
			Gustavo Eugenio Lemus Peña	981494705	
			Nombre	Teléfono	Firma
Supervisor de Faenas			Analista		
Ronal Curaqueo			Jaime Andres Mellado Rios		
Nombre	Teléfono	Firma	Nombre	Teléfono	Firma

### Detalle del plan

N°	Hora	Hora de ejecución	Descripción de la tarea	Observaciones de la tarea	Objeto referencia	Responsable
1	10:30		Verificar solicitud de vigencia PT	8924 de Oscar Valecillos.		
2	10:30		Dar vigencia a PT	8924 de Oscar Valecillos.		
3	10:30		Verificar solicitud de cancelación de PT	8924 de Oscar Valecillos.		
<b>Realizada por:</b> Juan Miranda <b>Firma:</b>						
<b>Estado de la instalación:</b> 6. Próximo a instalación energizada						

### Códigos de autorización

Nº	Hito	Código
-	-	-

**Autorizaciones**

Paso	Fecha	Nombre	Firma
Revisión y Autorización SE	02/06/2025 09:34:16		
Revisión y Autorización EI	02/06/2025 09:43:16		
Revisión y Autorización PCCT	02/06/2025 09:52:24		
Aprobación del centro de operación	02/06/2025 17:10:32		