

Santiago, 18 de diciembre de 2024

Señora

Gretchen Zbinden V.

Subgerenta Análisis y Soporte Operacional.

Coordinador Eléctrico Nacional.

PRESENTE

REF.: DE 06518-24

Señora Subgerenta Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional:

Con atención a lo solicitado en vuestra carta por evento de la referencia, es que pasamos a responder las consultas que se indican.

1. Considerando la determinación del fenómeno físico como “Origen No Determinado”, la entrega de resultados de los análisis posteriores a la falla que permitan dilucidar la posible causa raíz de su origen, junto con sus respectivos respaldos y eventuales medidas correctivas para evitar su repetición.

Respuesta:

Sistema de transmisión del sur S.A. envía informe con los resultados de la investigación en anexo N°1.

2. Mantenimientos realizados a la instalación afectada por este evento (barra de 23 kV de S/E Calbuco) durante los últimos 24 meses.

Respuesta:

En anexo N°2 información solicitada respecto a los mantenimientos asociados a la barra de 23 kV de los últimos 24 meses.

3. Cronograma de trabajo, con fechas definidas, tendiente a corregir la estampa de tiempo de las protecciones de los paños ET1, E1 y E2 de S/E Calbuco, a la Hora Oficial indicada en la NTSyCS, de acuerdo con la acción correctiva de corto plazo indicada en el Informe de Falla de 5 días.

Respuesta:

Sistema de transmisión del sur compromete a regularizar actualización, como fecha de cumplimiento 17/01/2025.

4. Otros antecedentes que Sistema de Transmisión del Sur S.A. considere relevantes en relación con lo solicitado.

Respuesta:

No existen otros antecedentes que agregar.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Sistema de Transmisión del Sur S.A.



Patricio Castillo Aviles
Jefe Zonal de Mantenimiento