Santiago, 03 de octubre de 2025
DE 06222-25

Señor
Héctor Castillo B.
Encargado Titular
Besalco Transmisión SpA
Presente

Ref.: Oficio SEC Ord. N°299310/ ACC 4054182/ DOC 4723932.
Caso TIMES N°2334993.

De mi consideración:

Me refiero a la falla en el transformador 154/23 kV de S/E Pueblo Seco, ocurrida el día 19 de septiembre pasado, a partir de las 23:19 horas, evento que provocó la afectación de suministro eléctrico de terceros.

Al respecto, teniendo en consideración las consultas realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en su oficio de la referencia (que se adjunta), y con el objeto de aclarar las causas y consecuencias de dicho evento de falla, en conformidad con lo que establece el Título 6-7 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, agradeceré a usted enviar a este Coordinador, **antes de las 12:00 horas del día 08 de octubre de 2025**, los siguientes antecedentes solicitados por la SEC que aplican a su representada:

- Antecedentes complementarios a su Informe de Falla N°2025005825, relacionados con el estado de avance de la investigación de la causa raíz que provocó la falla interna en el transformador de poder.
- Cronograma de trabajo con la descripción de las actividades enfocadas en la normalización y retorno al servicio del transformador 154/23 kV de S/E Pueblo Seco.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Incl.: Lo indicado
c.c.: Sr. Jonathan Cárdenas – Encargado Suplente Besalco Transmisión SpA.