

INX-CMP-OPER-INF
Versión: 01
Vigencia: N/A
Página 1 de 9

INFORME DE COMPORTAMIENTO DE OPERACIÓN DE PROTECCIONES PARQUE EOLICO CUEL

16-02-2025

Elaboró	Revisó	Aprobó		
Nombre: Yerko San Martín B.	Nombre: Dixon Bascur S.	Nombre: Cristobal Elgueta		
Cargo: Ing. Soporte Técnico y Protecciones	Cargo: Jefe de Mantenimiento	Cargo: Jefe Tecnología Eólica		
Firma:	Firma:	Firma:		
Fecha: 15-04-2025	Fecha: 16-04-2025	Fecha: 16-04-2025		



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 2 de 9

Contenido

1.		0	9bjetivo	3
			lcance	
			nálisis de comportamiento de operación de protecciones	
3	3.1		Registro 52AL desde UCS de SE Cuel:	4
3	3.2		Registro en 23 kV desde UCS de SE Cuel:	6
4.		С	conclusiones	9
5.		Н	lallazgos:	9
6.		С	compromisos:	9



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 3 de 9

1. Objetivo.

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a lo expuesto en la Norma técnica de seguridad y calidad de servicio según **TÍTULO 6-7 ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE FALLA**, que describe lo siguiente **Articulo 6-40** "A más tardar 5 días hábiles después de ocurrida la falla, los Coordinados enviarán al Coordinador un Informe de Falla en el cual se detallarán los hechos sucedidos, las actuaciones de protecciones que hubieren tenido lugar durante la contingencia, los registros oscilográficos de falla y de eventos registrados por las mismas en el formato que el Coordinador establezca para ello, los consumos interrumpidos y las maniobras de reposición ejecutadas. Este documento contendrá además la cronología de eventos sincronizados con la base de tiempos del SITR del Coordinador, las señalizaciones de las protecciones que hubieren actuado, indicando claramente cuáles emitieron orden de desenganche al interruptor asociado".

2. Alcance.

El presente informe tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento del esquema de protecciones perteneciente a las instalaciones del Parque eólico Cuel durante la desconexión forzada de la LT 154 kV Charrúa – Concepción ocurrida el día 16 de febrero del 2025 a eso de las 08:52 horas.

3. Análisis de comportamiento de operación de protecciones.

A continuación, se describirá el comportamiento del esquema de protecciones del PE Cuel de acuerdo con los registros descargados posterior a los eventos del día 16 de febrero de 2025, analizando en particular la actuación bajo condiciones anormales de tensión tanto en AT como MT. Este esquema está compuesto principalmente por equipos de marca ZIV 8IRV asociado al paño 52AL y modelo 7IRV para los relés asociados a los paños 52ET1, 52E1 y 52E2.



INX-CMP-OPER-INF	
Versión: 00	
Vigencia: NA	
Página 4 de 9	

3.1. Registro 52AL desde UCS de SE Cuel:

```
SUBESTACION: ; SE NEGRETE;
Filtros aplicados a la lista de sucesos:;
> Sólo sucesos ocurridos entre las fechas: 16/02/2025 11:54:20 => 16/02/2025 13:55:51;
Error; Fecha; Hora; Posición; Descripción; Estado;
; 16/02/2025; 11:54:20.666 ; GRTV TRAFO 154KV; BLOQUEO POR MINIMA TENSION; ACTIVADO;
   16/02/2025; 11:54:20.668 ;6RTV TRAFO 154KV;TENSION FUERA DE MARGEN DE REGULACION;S1;
 ; 16/02/2025; 11:54:20.668 ;6RTV TRAFO 154KV;TENSION POR DEBAJO DEL MARGEN DE REGUALACION;Sí;
 ; 16/02/2025; 11:54:20.676 ; GRTV TRAFO 154KV; REGULADOR; BLOQUEADO;
 ; 16/02/2025; 11:54:23.085 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA GE;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:23.085 ; SERV AUX; MINIMA TENSION 380/220 VCA TSA; ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:23.097 ; SERV AUX; MINIMA TENSION 380/220 VCA; ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.083 ;8IRV TRAFO 154KV;DISPARO POR SUBTENSION;ALARMA;
  16/02/2025; 11:54:24.085 ;TRAFO 32KV;DISPARO POR SOBRE/SUBTENSION;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.085 ; TRAFO 32KV; DISPARO POR SUBTENSION; ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.087 ;TRAFO 32KV;DISPARO GENERAL DE LA PROTECCION;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.092 ;SERV AUX;ORDEN ABRIR 52-SA;DESDE AUTOMAT;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.141 ;TRAFO 154KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.149 ;LINEA 1 23KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.149 ;TRAFO 32KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.153 ;LINEA 2 23KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.372 ; SERV AUX; INTERRUPTOR 52SA; ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:37.781 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA GE;NORMAL;
 ; 16/02/2025; 11:54:38.792 ;SERV AUX;ORDEN CERRAR 52-GE;DESDE AUTOMAT;
 ; 16/02/2025; 11:54:38.842 ; SERV AUX; INTERRUPTOR 52GE; CERRADO;
 ; 16/02/2025; 11:54:38.886 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA;NORMAL;
 ; 16/02/2025; 13:49:59.430 ;TRAFO 154KV;ORDEN ABRIR SECC 89-T;DESDE CONSOLA;
```

Subtension de Fases

Unidad 1

Ajustes	Tabla 1	Tabla 2	Tabla 3	Tabla 4
Permiso Subten. F.	Sí	No	No	No
Tipo Tension	Fase - Fase	Fase - Fase	Fase - Fase	Fase - Fase
Arranq Subten. F.	20V	40V	40V	40V
Tiempo Subten. F.	3s	0s	0s	0s
Logica Subten. F.	OR	OR	OR	OR


Ajuste de subtensión en protección ZIV 8IRV (20 V-sec) 52AL / 154 kV

Comentario:

Desde la UCS de la sala de control de PE Cuel se extrae el registro de eventos del día 25-02-2025, en donde con estampa horaria 11:54:20:666 (UTC 0), en primera instancia se confirma la detección de la tensión por debajo del umbral configurado y aproximadamente 3 segundos después con estampa horaria 11:54:24:083, el equipo ZIV 8IRV emite la orden de apertura del paño 52AL de 154 kV por la función 27 de subtensión.



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 5 de 9



Circuito de apertura de interruptor 52AL

Se puede observar en la imagen anterior que dentro de los disparos del interruptor 52AL se encuentra la función de mínima tensión (27), contenida en el equipo ZIV 8IRV la cual emite la orden de Trip una vez dadas las condiciones anormales de tensión.



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 6 de 9

3.2. Registro en 23 kV desde UCS de SE Cuel:

```
SUBESTACION: ; SE NEGRETE;
Filtros aplicados a la lista de sucesos:;
> Sólo sucesos ocurridos entre las fechas: 16/02/2025 11:54:20 => 16/02/2025 13:55:51;
Error; Fecha; Hora; Posición; Descripción; Estado;
; 16/02/2025; 11:54:20.666 ; GRTV TRAFO 154KV; BLOQUEO POR MINIMA TENSION; ACTIVADO;
  16/02/2025; 11:54:20.668 ; GRTV TRAFO 154KV; TENSION FUERA DE MARGEN DE REGULACION; Sí;
 ; 16/02/2025; 11:54:20.668 ;6RTV TRAFO 154KV;TENSION POR DEBAJO DEL MARGEN DE REGUALACION;Sí;
 ; 16/02/2025; 11:54:20.676 ; GRTV TRAFO 154KV; REGULADOR; BLOQUEADO;
  16/02/2025; 11:54:23.085 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA GE;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:23.085 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA TSA;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:23.097 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.083 ;8IRV TRAFO 154KV;DISPARO POR SUBTENSION;ALARMA;
  16/02/2025; 11:54:24.085 ;TRAFO 32KV;DISPARO POR SOBRE/SUBTENSION;ALARMA;
  16/02/2025; 11:54:24.085 ;TRAFO 32KV;DISPARO POR SUBTENSION;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.087 ;TRAFO 32KV;DISPARO GENERAL DE LA PROTECCION;ALARMA;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.092 ;SERV AUX;ORDEN ABRIR 52-SA;DESDE AUTOMAT;
   16/02/2025; 11:54:24.141 ;TRAFO 154KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:24.149 ;LINEA 1 23KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
  16/02/2025; 11:54:24.149 ;TRAFO 32KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
   16/02/2025; 11:54:24.153 ;LINEA 2 23KV;INTERRUPTOR 52;ABIERTO;
  16/02/2025; 11:54:24.372 ; SERV AUX; INTERRUPTOR 52SA; ABIERTO;
 ; 16/02/2025; 11:54:37.781 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA GE;NORMAL;
  16/02/2025; 11:54:38.792 ;SERV AUX;ORDEN CERRAR 52-GE;DESDE AUTOMAT;
  16/02/2025; 11:54:38.842 ; SERV AUX; INTERRUPTOR 52GE; CERRADO;
 ; 16/02/2025; 11:54:38.886 ;SERV AUX;MINIMA TENSION 380/220 VCA;NORMAL;
 ; 16/02/2025; 13:49:59.430 ;TRAFO 154KV;ORDEN ABRIR SECC 89-T;DESDE CONSOLA;
```

Subtension de Fases

Unidad 1

Ajustes	Tabla 1	Tabla 2	Tabla 3	Tabla 4
Permiso Subten. F.	Sí	No	No	No
Tipo Tension	Fase - Fase	Fase - Fase	Fase - Fase	Fase - Fase
Arranq Subten. F.	20V	40V	40V	40V
Tiempo Subten. F.	3s	0s	0s	0s
Logica Subten. F.	OR	OR	OR	OR

Ajuste de subtensión en protección ZIV 7IRV (20 V-sec) 52ET1 / 23 kV


Comentario:

Desde la UCS de la sala de control de PE Cuel se extrae el registro de eventos del día 25-02-2025, en donde con estampa horaria 11:54:20:666 (UTC 0), se indica la tensión por debajo del umbral configurado, luego de aproximadamente 3 segundos con estampa horaria 11:54:24:085, el equipo ZIV 7IRV emite la orden de apertura al interruptor de 23kV 52ET1 por la función 27 de subtensión. Adicionalmente y de forma simultánea, esta última señal de apertura activa los contactos de salida digitales 9 y 10 que derivan en la operación de los interruptores 52E1 y 52E2. Esto queda registrado en las líneas "Línea 1 23kV; Interruptor 52; Abierto", y "Línea 2 23kV; Interruptor 52; Abierto;".


Siendo esto el comportamiento esperado en el esquema de protecciones de 23 kV, ya que los relés asociados a los paños E1 y E2 sólo poseen las funciones de sobrecorriente configuradas y reciben la orden de apertura por la función 27, proveniente del equipo 7IRV asociado al paño ET1.



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 7 de 9



Circuito de apertura de interruptor 52E1



Circuito de apertura de interruptor 52E2

En las imágenes anteriores se puede observar el circuito de apertura de los interruptores 52E1 y 52E2, en particular la orden de Trip por concepto de mínima tensión o función 27, proveniente del equipo ZIV-7IRV mediante las salidas digitales Out-9 y Out-10.



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 8 de 9

		Evolución Me	nsual del Perfil	de Tensión Me	dido en Interva
			PE (Cuel	
ero-202	5				
			Pu	intos de Conexió	ón
				PE CUEL	
			V ab	V bc	V ca
Día	Hora	Intervalo	Tensión [kV]	Tensión [kV]	Tensión [kV]
16	7	6:45:00	162,165	161,677	161,463
16	_	7:00:00	162,141	161,625	161,432
16		7:15:00	162,735	162,211	162,032
16	_	7:30:00	163,299	162,791	162,628
16	_	7:45:00	161,384	159,771	159,970
16	_	8:00:00	162,503	160,769	161,009
16	9	8:15:00	163,053	161,280	161,561
16	9	8:30:00	162,600	160,961	161,242
16	9	8:45:00	105,195	104,205	104,338
16	9	9:00:00	-	-	-
16	10	9:15:00	-	-	-
16	10	9:30:00	-	-	-
16	10	9:45:00	-	-	-
16	10	10:00:00	-	-	-
16	11	10:15:00	-	-	-
16	11	10:30:00	-	-	-
16	11	10:45:00	92,684	92,023	92,172
16	11	11:00:00	162,260	161,038	161,335
16		11:15:00	162,045	160,807	161,161
16		11:30:00	161,989	160,744	161,125
16	12	11:45:00	161,802	160,490	160,915

Extracto de perfil de tensión en instalaciones de PE Cuel 16-02-2025

Se puede observar cómo la tensión decreció en las horas del evento analizado llegando a valores nulos mientras el PE Cuel se mantenía desconectado del sistema. Volviendo en servicio aproximadamente a eso de las 10:52 horas, de acuerdo con IF2025000607.




Diagrama Unilineal simplificado de PE Cuel.



INX-CMP-OPER-INF
Versión: 00
Vigencia: NA
Página 9 de 9

4. Conclusiones.

Tal como se aprecia anteriormente, la función de protección por subtensión (27) habilitada en los equipos 8IRV y 7IRV asociados a los paños 52AL y 52ET1 respectivamente, operan de forma adecuada ante el evento ocurrido el día 16 de febrero del 2025 ocasionado por la desconexión forzada de la LT 154kV Charrúa – Concepción.

La desconexión del PE Cuel ante la condición anormal de tensión se da a nivel de 154 kV como en 23kV mediante la apertura de los interruptores 52AL, 52ET1 y los interruptores de las líneas 1 y 2, 52E1 y 52E2 respectivamente.

5. Hallazgos:

No aplica.

6. Compromisos:

- No aplica.