

Santiago, 06 de diciembre de 2024
DE 06299-24

Señor
Juan Alfonso Veloso Molina
Encargado Titular
Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
Presente

Ref.: Desconexión forzada de la barra
23 kV N°3 de S/E Lo Boza.


De mi consideración:

Me refiero a la desconexión forzada de la barra N°3 23 kV de S/E Lo Boza, ocurrida a las 00:53 horas del día 02 de agosto de 2024, en la cual se vieron involucradas instalaciones de su representada.

Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias de los eventos en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, solicito a usted remitir al Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 13 de diciembre de 2024**, la siguiente información:

- Registros oscilográficos de señales digitales y registros de eventos de los relés de sobrecorriente del paño ET3 de S/E Lo Boza, y del relé diferencial del transformador N°3 110/23 kV de esta S/E.
En caso de no disponer de los registros solicitados, se deberá informar su motivo, así como las medidas correctivas destinadas a disponer de estos registros, junto con un cronograma de trabajo detallado, con fechas definidas, para configurar en los relés de protección tanto las señales digitales como los registros de eventos faltantes.
- Estado actual de las instalaciones del paño E19 de S/E Lo Boza, junto con un cronograma de trabajo, con fechas definidas, que incluya las labores orientadas a normalizar las instalaciones asociadas a la posición del alimentador Aguas Claras en la barra N°3 de 23 kV de S/E Lo Boza.
- Estado de avance de las medidas correctivas de largo plazo informadas por su representada, la cual informa que *“Se contactará a proveedor para solicitar repuestos de fábrica y evaluar si es posible la reparación de la posición siniestrada”*.
- Otros antecedentes que su representada considere relevantes en relación con lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Gretchen Zbinden V.

**Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional**

c.c.:

Sr. Kandinsky Dintrans Pérez - Encargado Suplente Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.
NGM/JPC/adr