

Santiago, 14 de agosto de 2025
CGET2081-25

Estimada
Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional.
Coordinador Eléctrico Nacional.

Ref.: Respuesta a carta DE04344-25. Falla en el cierre
del interruptor 52E6 de S/E Ovalle.


En relación con vuestra carta DE04344-25, en la cual se solicita un Plan de trabajo para regularizar la información técnica de Paño E6 en S/E Ovalle.

Al respecto, informamos que se ha realizado la carga y actualización de los datos técnicos y anexos complementarios en plataforma Infotécnica del Coordinador, conforme al siguiente detalle:

- | | |
|--|--|
| • Pararrayos (ID 7816): | Datos cargados y aprobados. |
| • Dispositivo de reconexión (ID 815): | Datos cargados y aprobados. |
| • Sistema de protección (ID 28436): | Datos cargados y aprobados. |
| • Desconectador E6-1 (ID 30069):
con fecha 01-08-2025. | Datos cargados y enviados a validación |
| • Desconectador E6-2 (ID 29952):
con fecha 01-08-2025. | Datos cargados y enviados a validación |

Quedamos a su disposición para atender consultas sobre el particular.

Saluda atentamente,



Víctor Gutiérrez González.
Encargado Titular
CGE Transmisión
ROC/GGF – MSI
Cc: