

CORRELATIVO DE 05108-25

Asunto: Solicita respuesta a la carta DE03013-25 - EAF 150 y 159-2025 - Operación del EDAC-BF en el SEN

De: Raicit Guevara Diaz <Raicit.Guevara@coordinador.cl>

Enviado el: lunes, 18 de agosto de 2025 16:05

Para: nelson.salinas@talleres.cl

CC: DAOP <daop@coordinador.cl>; Alejandra Domínguez Rivera

<Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>; enrique.alvarado@talleres.cl; jpdoming@talleres.cl

Asunto: Solicita respuesta a la carta DE03013-25 - EAF 150 y 159-2025 - Operación del EDAC-BF en el SEN

Señor
Nelson Salinas
Encargado Titular
Fundición Talleres Ltda.
Presente

Junto con saludar, me refiero a la carta **DE03013-25** de fecha 22 de mayo de 2025 (adjunta), asociada con la operación del EDAC-BF en el SEN, ocurridas a las 11:22 horas y 14:20 horas de los días 03 y 05 de abril de 2025, respectivamente, la cual, de acuerdo con nuestros registros, a la fecha aún no ha sido respondida, en específico se solicita:

- Envío de los Informes de Falla de 48 horas y/o 5 días, con los antecedentes requeridos para la evaluación de la operación del escalón N°2 del EDAC-BF, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente.
- Antecedentes que permitan determinar el modo de operación de los interruptores asociados al EDAC-BF, según se detalla:

| N° EAF | N° Análisis | N° IF 48H | Coordinado | Subestación | Alimentador | Fecha/Hora | Antecedentes Entregados | | | Análisis del EDAC - BF | | Observación | Solicitud de Antecedentes / Planes de acción. | Incumplimientos Normativos |
|----------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | IF 5 días | Archivo Comtrade relé | Resúmen Eventos relé | Desempeño operativo del relé | Modo de operación del interruptor | | | |
| 150-2025 | 72 | No remitido | Fundición Talleres Ltda. | R | Rancagua - R66 kV | 03-04-2025 11:22 | No | No | No | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solicita a la empresa Fundición Talleres Ltda. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC - BF. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. |
| 159-2025 | 71 | No remitido | Fundición Talleres Ltda. | R | Rancagua - R66 kV | 05-04-2025 14:20 | No | No | No | Antecedentes Insuficientes | Antecedentes Insuficientes | No hay Informes de Falla de 48 horas y de 5 días. | Se solicita a la empresa Fundición Talleres Ltda. la entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, junto con un plan de acción en el caso de no operación del escalón N°2 del EDAC-BF en S/E R. | No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la NTSyCS vigente. |

- Motivos que propiciaron la no entrega de la información citada en las viñetas anteriores en tiempo y forma, junto con las acciones que su representada realizará para evitar una nueva ocurrencia de omisión de dichos antecedentes.
- Otros antecedentes que considere relevantes en relación con lo solicitado.

Al respecto, solicito a usted remitir los antecedentes requeridos en dicha carta antes de las 18:00 horas del día **22 de agosto de 2025**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6-7 y, en particular, en el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Saluda atentamente,



Raicit Guevara Diaz
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación

Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6429

www.coordinador.cl