

N° 1571972

Santiago, 21 de agosto de 2025

Señor

**Rodrigo Espinoza V.**  
Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional.

**PRESENTE**

**REF.: [1] Carta CEN DE05021-25  
EAF 320/2025 y EAF 321/2025: Aperturas  
intempestivas del interruptor 52CT1 de  
S/E Masisa**

Sr. Gerente de Operación  
Coordinador Eléctrico Nacional:

Con atención a la carta citada en REF [1], pasamos a responder lo siguiente:

- Revisión y propuesta de ajustes de protecciones en S/E Masisa, específicamente sobre la protección del paño CT1 de dicha subestación, con la finalidad de evitar la reiteración de la descoordinación registrada durante estos eventos de falla.

**Respuesta:**


*Al respecto, Sistema de Transmisión del Sur S.A., en atención a la solicitud recibida, llevará a cabo un análisis para evaluar la factibilidad de proponer adecuaciones en la barra de 13,2 kV de la S/E Masisa, con el fin de evitar la reiteración de descoordinaciones entre las funciones de sobrecorriente y sobretensión. El informe resultante será remitido a más tardar el 31 de octubre de 2025.*

- Otros antecedentes que su representada considere relevantes en relación con lo solicitado.

**Respuesta:**

*No se disponen de antecedentes adicionales que puedan considerarse relevantes en relación con lo solicitado.*

Sin otro particular, le saluda atentamente,

  
**Gerardo Herrero A.**  
Jefe de Área Control y Protecciones  
Empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A.