

**Santiago, 16 de septiembre de 2025**  
**DE 05826-25**

Señor  
Cristián Illanes Mujica  
Jefe División de Ingeniería de Electricidad (S)  
**Superintendencia de Electricidad y Combustibles**  
Presente


Ref.: Caso Times 2262209.  
Oficio SEC Ord. N°295939/ ACC  
4000421/ DOC 4639016.  
**Responde a Ingreso OP02042-25.**

De mi consideración:

Me refiero a lo indicado en el Oficio de la Referencia, en el cual solicita remitir a esa Superintendencia antecedentes complementarios relacionados con la apertura intempestiva de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Linares Norte, del día 11 de junio de 2025 a partir de las 22:40 horas, asociado al Estudio para Análisis de Falla (EAF) N°261/2025.

Al respecto, mediante la presente, adjunto a usted el Informe GO N°23-2025 elaborado por este Coordinador, en respuesta a lo solicitado en su Oficio de la referencia.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



**Ernesto Huber J.**  
**Director Ejecutivo**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

LCG-NGM/adr  
Incl.: Lo indicado  
c.c.: Gerencia de Operación

**COMPROBANTE RECEPCION SEC DE CARTA DE05826-25  
E INFORME GO N°23/2025**

**De:** info@sec.cl <info@sec.cl>

**Enviado el:** martes, 16 de septiembre de 2025 16:24

**Para:** Alejandra Domínguez Rivera <Alejandra.Dominguez@coordinador.cl>

**Asunto:** Informa Ingreso OP Virtual N°338820

[ CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]



**Estimado(a) Coordinador Electrico Nacional**

La informacion enviada, a nuestra Oficina de Partes Virtual, ha sido recibida exitosamente y registrada con el N° de OP **338820**, si cumple todos los patrones necesarios, procederemos a realizar el ingreso a nuestros sistemas, para ser derivado a la oficina SEC SANTIAGO.

¡Gracias por comunicarse con la SEC!

[www.sec.cl](http://www.sec.cl)

*Este es un mensaje automatico y solo tiene fines informativos, por lo que le solicitamos no responder el presente mail.  
Se ha enviado sin tildes u otros caracteres especiales a fin de evitar posibles errores de lectura a traves de su software de correo electronico.*

