

Santiago, 03 de octubre de 2025

DE 06099-25

Señor
Víctor Gutiérrez González
Encargado Titular
CGE Transmisión S.A.
Presente

Ref.: EAF 393/2025 - Desconexión forzada de la barra N°1 13.2 kV de S/E Bollenar.

De mi consideración:

Me refiero a la desconexión forzada de la barra N°1 13.2 kV de S/E Bollenar, ocurrida a las 02:00 horas del día 24 de agosto de 2025.

Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias del evento en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, solicito a usted remitir a este Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 10 de octubre de 2025** lo siguiente:

- Plan de trabajo para la normalización de las estampas de tiempo de los sistemas de protección del paño C4 de S/E Bajo Melipilla.
- Otros antecedentes que CGE Transmisión S.A. considere relevantes en relación con lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Claudio Metayer Guerrero - Encargado Suplente CGE Transmisión S.A.
PPV/adr