

Santiago, 23 de octubre de 2023

Señor,

Rodrigo Espinoza V.

Gerente de Operación

Coordinador Eléctrico Nacional

Santiago, Chile

P R E S E N T E

Ref.: : Avance de trabajos del paño 52CT11 de la S/E
Faenas Pangué

De nuestra consideración:

En el contexto de la auditoría realizada en SSEE Faenas Pangué, queremos informar lo solicitado en la carta DE4492-23 del 29 de septiembre del 2023.

Cabe señalar que el avance y PES en servicio del NUP 1602, en un 70% de su desarrollo es para dar cumplimiento a la auditoría de SSEE Faenas Pangué y depende del avance de este y de las desconexiones que afectan a clientes regulados de empresas distribuidoras que se alimenta a través de la barra de 13,2 kV SSEE Faena para dar cumplimiento a las pruebas finales que están pendientes en la auditoría.

Nos referimos a las pruebas que tengan relación con la desconexión de clientes regulados como Frontel (Alimentador C8 Ralco), Coelcha (Alimentador C4) y Enel (Alimentador C1).

A continuación, respondemos lo solicitado.

- 1. Paños de los alimentadores C6 y C7: La solicitud de desconexión programada N° 2023068633 venció el 15 de septiembre, por lo que se solicita su actualización, considerando todo el periodo en que dichos interruptores permanecerán abiertos, indicando explícitamente la razón del requerimiento. Además, informar respecto del estado de avance del proceso de desmantelamiento de los paños en cuestión, cuya solicitud formal fue ingresada a la oficina de partes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) con fecha 31 de julio de 2023.**

Operaciones CEN, no autorizo una nueva solicitud de desconexión n°2023089307, la que fue solicitada con fecha 06-10-2023 con la finalidad de remplazar la solicitud n° 2023068633 que venció el 15 de septiembre.

Por lo tanto, se ha mantenido en vigencia la solicitud 2023068633, a la espera que se defina por parte de la CNE, el retiro definitivo de los equipos que se encuentran en posición desconectados con aprobación del ENEL, mediante carta (Anexo 1 : GG_05_2023_Carta aprobación retiro alimentadores C6_C7_MNR NUP4104) del 4 de septiembre de 2023.

Con fecha 11 de septiembre se envían a la CNE antecedentes adicionales a los enviados el 31 de julio, para la exención de plazo de retiro de alimentadores 52C6 y 52C7 SSEE Faenas Pangué (Anexo 2: 11.09.2023 Carta CNE - Retiro Reconectador 52C6-52C7 Enel)

- 2. Paño CT11: Enviar informe que resuma los trabajos realizados y terminados a la fecha, indicando claramente el estado actual de operación de las nuevas protecciones del paño CT11. El informe debe considerar todos los antecedentes que permitan verificar el estado operativo actual de las protecciones del paño, su coordinación con las instalaciones adyacentes (no solo su homologación), funciones habilitadas, pruebas realizadas, fecha en que las protecciones quedaron operativas y cualquier otra información que considere relevante.**

Se adjunta informe de avance de la empresa CAPS Electric.

Anexo 3 PLANIFICACIÓN_FAENAS_PANGUE REV-D

Anexo 4 PO_PS1_CT11_ENC

El ECAP aún está en etapa de desarrollo. Para revisión se cargará el 24/10/2023, según lo requerido en la PGP del NUP1602 (<https://pgp.coordinador.cl/irequests>)

- 3. Pruebas pendientes de realizar: Envío del plan de trabajo asociado a la ejecución de las pruebas que quedaron pendientes de realizar en la auditoría, el cual fue solicitado en nuestra carta de la Ref. [1] y que fuera comprometido en su carta de la Ref. [3]. En consideración a las pruebas que no se realizaron en la fecha indicada en la carta de la Ref. [2], se solicita nos informe una nueva fecha, la cual debe ser posterior al envío del Plan de Trabajo.**


Las pruebas pendientes equivalen a un 30% del cumplimiento del total de la auditoría, estas han tenido que ser reprogramadas primero por las condiciones climáticas del invierno y por falta de autorización de la empresa distribuidora Frontel quienes no aprobaron la solicitud de desconexión de la barra de 13,2 kV de SSEE Faenas Pangué n° 2023081219 que tenía fecha el 24 de septiembre, indicando robo de conductor no pudiendo hacer traspaso de carga en SSEE Santa Barbara.

Aprovechamos esta instancia para solicitar vuestra ayuda con la empresa Frontel, para que otorgue las facilidades de desconexión N° 2023096276 de SSEE Faenas Pangué para el domingo 19 de noviembre y así dar cumplimiento a las pruebas pendientes de auditar.

- 4. Resolución de hallazgos no atendidos por NUP 1602: Enviar informe en que se detalle claramente el estado de avance de la totalidad de la solución de los hallazgos que no son atendidos mediante el proyecto NUP 1602 y que se encuentran detallados en el Informe de Auditoría. Deberá indicar en detalle las fechas, hallazgos atendidos, actividades realizadas y todo antecedente relevante, considerando como fecha de término la comprometida por su representada.**

SE adjunta informe Anexo 5, PLAN_DE_AVANCE AUDITORIA FAENAS_PANGUE

Sin otro particular,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by the name 'Rodolfo Flores B.' in a cursive script.

Rodolfo Flores B.

Operations Manager - Chile

Palmucho S.A.