

Anexo Carta GCD02059-25
en respuesta a carta DE04906-25

De acuerdo con las Observaciones asociadas a Compañía General de Electricidad respecto a Carta DE04906-25 por EAF-323-2025 indicamos lo siguiente:

Respuesta CGE SA:

EAF (*)	Fecha falla	Distribuidora Involucrada	S/E con consumo afectado	¿Envía información?	Presenta formato solicitado	Comentario DCO
EAF 323-2025	12-07-2025	Compañía General de Electricidad S.A.	S/E San Joaquín (CGE) S/E Pan de Azúcar S/E Las Compañías	NO	-	No envía la información sobre los consumos afectados en las S/E San Joaquín (CGE), S/E Pan de Azúcar y S/E Las Compañías. Enviar antecedentes solicitados.

EAF-323-2025.

El viernes 1 de agosto 2025 se respondió al Coordinador Eléctrico acerca de los informes de falla de CGE SA, la cual se presenta a continuación, en donde se entrega las razones de no requerir ingreso de informes de falla en sistema Neomante.

Imagen Respuesta enviada el 01-08-2025.

De: Víctor Alfonso Gutierrez Gonzalez
Enviado el: viernes, 1 de agosto de 2025 13:47
Para: Christofer Gonzalez Lara <christofer.gonzalez@coordinador.cl>
CC: DAOP <daop@coordinador.cl>; Mario Borquez Rosas <mborquez@cge.cl>; Pablo Andrés Seccia Arriaza <pasecciaa@CGE.CL>
Asunto: RE: Solicita Informes de Falla de 5 días - IF2025004687, IF2025004688 y IF2025004690 Falla en la línea 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías

Estimado Christofer,

Respecto a los informes de falla requeridos, solicitamos a usted anular estos debido a lo siguiente:

- Las fallas indicadas no tienen relación a una pérdida de suministro en barra de subestaciones primarias.
- Dichos eventos deben ser clasificados como fallas en distribución.
- La confusión nace debido a que el origen de la falla en Dx es producto de la caída de la LT de TRANSELEC.

Como siempre quedo atento a tus consultas y comentarios,



Víctor Gutiérrez González
Subgerente Interconexión de Red y Protecciones

Cel: +56 9 9643 3209
Tel.: +56 2 23448379
Anexo: 8079
vagutierrezg@cgetransmision.cl

CGE Transmisión S.A.
Av. Presidente Riesco 5561, piso 16, Las Condes.
Santiago (Chile)
www.cgetransmision.cl



Imagen Consulta CEN enviada el 31-07-2025.

Victor Alfonso Gutierrez Gonzalez

Para

Marcelo Quintana Soto

Responder

Responder a todos

Reenviar

MA 10/07/2025 12:00

De:

Christofer Gonzalez Lara <christofer.gonzalez@coordinador.cl>
Enviados: miércoles, 30 de julio de 2025 12:00:26 (UTC-04:00) Santiago
Para: Victor Alfonso Gutierrez Gonzalez <VAGUTIBENR22@CCETRANSISION.CL>
Cc: DAIOP <daio@coordinador.cl>; Claudio Metayer Guzman <cmetayer@cge.cl>
Asunto: Solicita Informes de Falla de 5 días - IF2025004687, IF2025004688 y IF2025004690 Falla en la línea 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías

CIBERSEGURIDAD CGE - Este es un CORREO EXTERNO. Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links.

Señor
Victor Gutierrez Gonzalez
Encargado Titular
Compañía General de Electricidad S.A.
Respetable,

Junto con saludos, y con respecto al evento del asunto correspondiente a la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías, ocurrida a las 07:35 horas del día 12 de julio de 2025 en la cual resultaron afectados consumos de su representada, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Título 6 y en particular, en el Artículo 6.44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, se agradece remitir a **más tardar a las 12:00 horas del viernes 01 de agosto de 2025**, lo siguiente:

• Informes de Falla de 5 días asociados al evento en cuestión, con el correspondiente nivel de detalle según lo establece la normativa vigente, para ser considerado en el EAF que debemos remitir a la SEC.

Número	Coordinado	Tipo	Origen	Descripción	Comentario	Fecha Perturbación	Fecha Estimada Retorno	Fecha Efectiva Retorno
IF2025004687	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	Externo		➤ Subestación: S/E PAN DE AZÚCAR ➤ Elementos: Tipo: otros - tendido cable ➤ Origen Externo ➤ Causa Principal: ➤ Causa Presunta: ➤ Zona Afectada: Coquimbo ➤ Comuna: ➤ Reporta: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. ➤ Consumo Regulado ➤ Empresas Afectadas: -CCE DISTRIBUCIÓN S.A./ Pérdida :0.27/ Región: Coquimbo	Fallas aguas arriba del sistema de Distribución	12-07-2025 07:35	12-07-2025 15:34	12-07-2025 15:34
IF2025004688	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	Externo		➤ Subestación: S/E SAN JOAQUIN (CGE) ➤ Elementos: Tipo: otros - tendido cable ➤ Origen Externo ➤ Causa Principal: ➤ Causa Presunta: ➤ Zona Afectada: Coquimbo ➤ Comuna: ➤ Reporta: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. ➤ Consumo Regulado ➤ Empresas Afectadas: -CCE DISTRIBUCIÓN S.A./ Pérdida :0.43/ Región: Coquimbo	FALLAS AGUAS ARRIBA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION	12-07-2025 07:35	12-07-2025 12:02	12-07-2025 12:02
IF2025004690	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	Externo		➤ Subestación: S/E LAS COMPAÑÍAS ➤ Elementos: Tipo: otros - tendido cable ➤ Origen Externo ➤ Causa Principal: ➤ Causa Presunta: ➤ Zona Afectada: Coquimbo ➤ Comuna: ➤ Reporta: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. ➤ Consumo Regulado ➤ Empresas Afectadas: CCE DISTRIBUCIÓN S.A./ Pérdida :13.71/ Región: Coquimbo	FALLA AGUAS ARRIBA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION	12-07-2025 07:35	12-07-2025 16:43	12-07-2025 16:43

Para facilitar el desarrollo de los informes de falla, este Coordinador mantiene publicada documentación de apoyo en su sitio web, disponible mediante el siguiente enlace: <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios/operacionales/estudios-de-analisis-de-falla/guia-tecnica-elaboracion-de-informes-de-falla-por-parte-de-las-companias/>, junto con la guía técnica para la elaboración de informes de falla, se encuentran disponibles las Resoluciones Exentas N°30889-2019 y N°30891-2020, que fueron divulgadas a las empresas coordinadas mediante carta DE 06498-19, con el propósito de ajustar los procesos internos de elaboración de dichos informes y proporcionar los antecedentes necesarios para eventos que ocurran en el Sistema Eléctrico Nacional.

Agradeciendo de antemano la carga de dichos informes en el Sistema **Nóminas del Coordinador**, con el fin de disponer de los antecedentes necesarios para la elaboración del Estudio de Análisis de Falla (EAF) correspondiente.

Saludos atentamente

Christofer Gonzalez Lara
Ingeniero de Análisis de la Operación
Coordinador de Operación

Av. Presidente Riesco 5561, Piso 14
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: (56) 2 2280 70 00