

N° 1561879

Santiago, 06 de diciembre de 2024.

Señorita Gretchen Zbinden V.
Sub-Gerente de Análisis y Soporte Operaciones
Coordinador Eléctrico Nacional
Santiago
PRESENTE

REF.: Carta respuesta DE 04825-24

De nuestra consideración,

Mediante la presente, damos respuesta a carta DE 04825-24 del Coordinador relacionado a la falla en la línea 66 Kv Licanco-Las Violetas, ocurrida el 06 de agosto de 2024.

Se indica las razones del no procesamiento de la Orden de cierre de la reconexión automática sobre el interruptor 52B2 de la SE Licanco.

Resp. Las razones de no poder operar tuvieron su origen en el daño de la bornera de salida de dicha orden la cual se procedió a cambiar de ubicación y posteriores pruebas de dichos comandos en forma exitosa.

Sin más antecedentes que indicar.

Saludan atentamente a usted,

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A.



Kandinsky Dintrans P.
Encargado Suplente