



Temuco, abril 16 de 2025

GD N° 345/25

Señor  
**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**  
Santiago

**Referencia:** Respuesta Carta DE 02139-25 del 10 de abril de 2025

De nuestra consideración:

De acuerdo a Carta DE 02139-25 del 10 de abril de 2025 donde se menciona que, *“de acuerdo con la información disponible, el monto de carga desconectada por su representada por actuación del EDAC de baja frecuencia (EDAC-BF) o de contingencia Extrema (EDAC-CE), según corresponda, ha sido menor que el valor instruido como aporte para el escenario de demanda correspondiente”*

CODINER S.A está evaluando la ubicación para un nuevo equipo EDAC-BF, ya que el equipo actual efectivamente no cumple con la carga necesaria a desprender.

*“Considerando que una de las razones de lo anterior es la generación de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) “aguas abajo” de sus alimentadores donde están instalados los EDAC, mediante la presente se instruye a su representada a implementar los ajustes y modificaciones de los EDAC correspondientes, trasladándolos hacia alimentadores en la misma subestación, que no tengan aportes de PMGD, o en caso que esto no sea posible, ajustando el monto de la carga a desconectar en otras subestaciones de la zona”.*

La nueva ubicación de los equipos EDAC-BF, se encontrarían en nuestro alimentador 6 Pitrufrquén, el cual cumple con la carga necesaria a desprender y además en este alimentador no existen PMGD.

**Casa Matriz:** Almirante Patricio Lynch N° 790 - Fono: (45) 2 277277 - Temuco.  
**Sucursales:** Aldunate N° 0380 - Fonos: (45) 2 210037 - (45) 2 211293 - Temuco.  
**Dpto. Técnico:** Calle Ecuador N° 1911- Fonos: (45) 2 326080 (45) 2 226466 - Temuco.  
**Oficina Victoria:** Arturo Prat N° 1260 - Fono: (45) 2 841511 - Victoria.



Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

**COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
CODINER S.A**

**PABLO LEAL VESTER  
GERENTE DE DISTRIBUCION**

PLV. /HHB/CTL/Soc.  
Distribución  
SEC..  
Codiner S.A.  
Inverluz S.A.

**Casa Matriz:** Almirante Patricio Lynch N° 790 - Fono: (45) 2 277277 - Temuco.  
**Sucursales:** Aldunate N° 0380 - Fonos: (45) 2 210037 - (45) 2 211293 - Temuco.  
**Dpto. Técnico:** Calle Ecuador N° 1911- Fonos: (45) 2 326080 (45) 2 226466 - Temuco.  
**Oficina Victoria:** Arturo Prat N° 1260 - Fono: (45) 2 841511 - Victoria.