

HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A.

Santiago, 13 de agosto de 2025

Nro.: HLC-2025-2565

Señores:
Coordinador Eléctrico Nacional
Av. Parque Isidora 1061, Pudahuel
Santiago

Atención: Rodrigo Espinoza V.

REF. Responde carta DE05000-25 - Antecedentes análisis causa raíz.

De nuestra consideración:

Respecto a su solicitud de carta DE05000-25 del 12 de agosto de 2025, en que solicita antecedentes relacionados al evento del SEN ocurrido el 25 de febrero, podemos informar lo siguiente:

Durante el evento ocurrido del 25 de febrero, se produjo la falla del inversor de 10 kVA de la red segura del Centro de Control de Tinguiririca Energía (CCTE) ubicado en Central La Higuera, desenergizando los equipos del SITR. Por lo anterior, se procedió inmediatamente a instalar un inversor provisorio de 5 kVA recuperando la red segura del CCTE en un par de horas. Se aclara que esta red segura, utiliza un inversor (125 VDC a 220 VAC), para rectificar la energía desde el banco de baterías. Durante la primera quincena de septiembre de 2025 se espera la llegada de un inversor de 12 kVA como solución definitiva para reemplazar el inversor provisorio.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Javier Sepúlveda
Encargado
Hidroeléctrica La Confluencia S.A.