

Los Ángeles, agosto 22 del 2025

CARTA G N° 2354/2025

Señor
Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero de Análisis de la Operación
Gerencia Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
SANTIAGO

REF: RESPONDE CARTA DE 04746-25 DEL 01.08.2025.

De nuestra consideración:

En respuesta a su carta de la referencia, con la cual consulta por el resultado del plan de acción para mejorar la respuesta de nuestros relés que contienen EDAC, plan que fue informado en nuestra carta G N°811/2025 de fecha 27.05.2025 e ingresada por su representada como DE 05190-25, tenemos el agrado de informar a usted, que este plan de acción fue concluido mediante un trabajo conjunto con empresa de servicios H. Briones S.A., el cual consistió en actualizar archivo dañado de relés con EDAC en reconectores de arranques de media tensión secundarios ubicados “aguas abajo” de la cabecera del alimentador Huaqui de S/E Los Ángeles. Por consiguiente, para una mayor aclaración adjuntamos imágenes del diagrama en software workbench que fue reinstalado, permitiendo disponer actualmente con la normalización de los equipos EDAC.

Ante cualquier consulta, favor contactar a nuestro Jefe de Equipos y Mediciones Sr. Danilo González M. dgonzalez@coopelan.cl, y/o con el Subgerente de Distribución Sr. Gonzalo Martínez S. gmartinez@coopelan.cl, ambos al fono +56 432407050.

Saluda atentamente a usted,

COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ÁNGELES LTDA.



JOSÉ LUIS NEIRA VELOSO
GERENTE GENERAL



GMS/DGM/cra

c.c. Jefe de Planificación y Regulación
Jefe de Explotación

Adj. Carta G N°811/2025

ANEXO “IMAGEN DIAGRAMA EN SOFTWARE WORKBENCH”

ANEXO "IMAGEN DIAGRAMA EN SOFTWARE WORKBENCH"

