

29 de ago. de 25

Señor
Rodrigo Espinoza
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Respuesta a carta DE05203-25 –

Ajustes de protecciones PMGD

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, **Faro Corona** RUT 77.290.255-7 en representación de la instalación PFV Caimi da respuesta a la carta **DE05203-25** de fecha 22 de agosto de 2025, en la que ese Coordinador solicita revisar y actualizar los ajustes de protecciones de tensión y frecuencia de los PMGD, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7-29 y 7-30 de la NTCO-PMGD.

En atención a lo requerido, adjuntamos a la presente comunicación:

1. **Planilla Excel** debidamente completada con los ajustes de VRT y FRT de los inversores, y de protecciones de tensión y frecuencia en el punto de conexión de la planta.
2. **Print out de respaldo** que demuestran la correcta configuración de los ajustes de protecciones en la instalación.

Con lo anterior, confirmamos que los parámetros han sido revisados y ajustados, según corresponda, para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Rafael Cox

Faro corona SPA

Encargado Titular