



ESTADO DE COMPLETITUD Y CALIDAD DE PROYECTOS

**Proyecto: "Planta Solar Fotovoltaica Caimanes"
NUP: "1507"**

**Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Coordinador Eléctrico Nacional**

Empresa Solicitante: GENERADORA CAIMANES SPA [EN_REVISION]

Fecha Solicitud informe: 01-10-2024 11:27:04

Definiciones:

Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, al que se refiere la ley(1).

Empresa Solicitante: Empresa propietaria, arrendataria, usufructuaria o que explote a cualquier título la instalación para la cual se solicita la interconexión al sistema interconectado o su modificación(1).

Empresa Involucrada: Se entenderá por Empresa Involucrada a toda empresa propietaria, arrendataria, usufructuaria o que explote a cualquier título una instalación que sea afectada directa o indirectamente por el desarrollo de la interconexión o modificación de una instalación del sistema interconectado, y sobre las cuales se requieren establecer aspectos técnicos específicos de coordinación(1).

Instalaciones: Son los equipos o registros creados en la base de información técnica del Coordinador que contienen fichas donde existe la información técnica.

Completitud: Es la cantidad total de datos ingresados por la empresa solicitante e involucradas en las fichas técnicas de las instalaciones asociadas al proyecto.

Calidad: Es la cantidad de datos ingresados por las empresas y que han sido certificados por el Coordinador.

%Completitud: Es un valor representativo de la cantidad de datos entregados por las empresas respecto a la cantidad total de datos que deben ser entregados.

%Calidad: Es un valor representativo de la cantidad de datos validados por el Coordinador con respecto a la totalidad de datos informados por las empresas.

(1) Anexo Técnico: Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI

Estado de Revisión del Proyecto

Para dar cumplimiento a los anexos, "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI" y "Información Técnica De Instalaciones y Equipamiento", el presente informe tiene por objetivo mantener en conocimiento a las empresas solicitantes e involucradas, el estado del proyecto en relación a la información técnica a través del porcentaje de completitud y calidad.

A continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento y calidad de entrega de información Técnica, el cual ha sido elaborado en base a la información ingresada a la plataforma para tales requerimientos.

El proyecto "Planta Solar Fotovoltaica Caimanes", NUP "1507", presenta a la fecha de este informe con un porcentaje de completitud de 0,00%, y un porcentaje de calidad de 0,00%.

El detalle es recuento a continuación.

Gráfico 1: % Completitud





Gráfico 2: % Calidad



Completitud y calidad por estudio, PES y anexos

ID Empresa	Empresa	Completitud Estudio	Calidad Estudio	Completitud PES	Calidad PES	Completitud Anexos	Calidad Anexos
2497	GENERADORA CAIMANES SPA [EN_REVISION]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Completitud y calidad por Instalaciones

Tabla General

ID	Instalaciones	Tipo Instalación	Datos a Informar	Datos Informados	Datos Faltantes	Datos Certificados	Completitud	Calidad
803	DR S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Dispositivos Reconexion	8	0	8	0	0,00%	0,00%
2315	PFV CAIMANES [EN_REVISION]	Centrales	30	0	30	0	0,00%	0,00%
5551	PFV CAIMANES [EN_REVISION]	Unidades Generadoras	54	0	54	0	0,00%	0,00%
6089	MD S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Medidores	40	0	40	0	0,00%	0,00%
7660	PR S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Pararrayos	5	0	5	0	0,00%	0,00%
28105	TC S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Transformadores Corriente	13	0	13	0	0,00%	0,00%
28176	SP S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Sistemas Proteccion	16	0	16	0	0,00%	0,00%
28184	DES S/E LOS VILOS E3-1 [EN_REVISION]	Desconectadores	9	0	9	0	0,00%	0,00%
28185	DES S/E LOS VILOS E3-2 [EN_REVISION]	Desconectadores	9	0	9	0	0,00%	0,00%
35608	S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Paños	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Completitud por Tipo de Instalación




Tabla Instalaciones Empresa Solicitante GENERADORA CAIMANES SPA [EN_REVISION]

ID	Instalaciones	Tipo Instalación	Datos a Informar	Datos Informados	Datos Faltantes	Datos Certificados	Complejidad	Calidad
803	DR S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Dispositivos Reconexion	8	0	8	0	0,00%	0,00%
2315	PFV CAIMANES [EN_REVISION]	Centrales	30	0	30	0	0,00%	0,00%
5551	PFV CAIMANES [EN_REVISION]	Unidades Generadoras	54	0	54	0	0,00%	0,00%
6089	MD S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Medidores	40	0	40	0	0,00%	0,00%
7660	PR S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Pararrayos	5	0	5	0	0,00%	0,00%
28105	TC S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Transformadores Corriente	13	0	13	0	0,00%	0,00%
28176	SP S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Sistemas Proteccion	16	0	16	0	0,00%	0,00%
28184	DES S/E LOS VILOS E3-1 [EN_REVISION]	Desconectadores	9	0	9	0	0,00%	0,00%
28185	DES S/E LOS VILOS E3-2 [EN_REVISION]	Desconectadores	9	0	9	0	0,00%	0,00%
35608	S/E LOS VILOS E3 [EN_REVISION]	Paños	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Complejidad por Tipo de Instalación Empresa Solicitante GENERADORA CAIMANES SPA [EN_REVIS

