

Resumen - Subestación

Resumen

Número:

2025027812

Solicitante:

Cristian Alexis Cuevas Burgos

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:**Intervención**

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Trabajos programados con riesgos controlados, realizado por personal competente.

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

Debido al IL N°2025000300 asociado a falla interna de relé GE-D60 del paño H1 (S1). Se realiza el reemplazo de relé GE D60 por un nuevo relé GE D60, de manera de recuperar el SP1 del paño H1 de SE Copiapó.

SubEstación:

S/E COPIAPO

Trabajo Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E COPIAPO H1

Elementos dentro de paño

Tipo: interruptores - IM S/E COPIAPO H1

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

No se modifican ajustes de protecciones, manteniendo las actuales señales scada y alambrados de control.

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Fecha / Hora Inicio:

20-03-2025 08:00

Fecha / Hora Término:

20-03-2025 20:00

Fecha / Hora Inicio Efectiva:

20-03-2025 10:56

Fecha / Hora Término:

20-03-2025 20:48

Porcentaje Avance Solicitud:

0 %

Trabajo Relevante:

No

 **Comentarios**