



**Cliente** : PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA

**Descripción** : INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA Y CARGA  
DE INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE.





El presente documento ha sido elaborado para PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA por SigmaEnergía, para ser presentado ante el Coordinador Eléctrico Nacional.

Para consultas técnicas relacionadas al contenido del documento contactarse con:

Nicolás Ebner Sepúlveda Ingeniero de Proyectos <a href="mailto:nicolas.ebner@sigmaenergia.cl">nicolas.ebner@sigmaenergia.cl</a>
Ingeniero Erwin Monsalve Solar. Jefe Área de Estudios <a href="mailto:erwin.monsalve@sigmaenergia.cl">erwin.monsalve@sigmaenergia.cl</a>

Rev.	Fecha	Comentarios	Preparó	Revisó	Aprobó
0	24/07/2025	Presentación al Cliente.	NE	EM	EM



---

1	RESUMEN EJECUTIVO .....	3
2	INTRODUCCIÓN .....	3
3	GRADO DE COMPLETITUD ACTUAL PLATAFORMA INFOTÉCNICA COORDINADO PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA .....	4
4	IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE COORDINADO PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA PLATAFORMA INFOTÉCNICA. ....	5
5	PROCESO DE NORMALIZACIÓN INSTALACIONES CON INFORMACIÓN TÉCNICA PENDIENTE EN PLATAFORMA INFOTÉCNICA. ....	6



## 1 RESUMEN EJECUTIVO

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la “SEC”, a través de su Oficio Circular OF. CIRCULAR N°9457 del año 2021, también conocido como caso Times 116959, instruyó a las empresas coordinadas que se encontraban en estado de incumplimiento normativo al momento de la emisión del Oficio Circular antes mencionado, la disponibilidad del 100% de la información asociada a las instalaciones y equipamientos de su propiedad y que se encuentren presentes en los sistemas de información públicas implementados por el Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante el “Coordinador”. Así mismo, instruyó en el caso que correspondiera, adoptar las acciones necesarias a fin de regularizar el estado de incumplimiento. Por medio del presente informe, se indican las acciones necesarias que el coordinado PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA desarrollará para dar cumplimiento a lo exigido en la normativa vigente en cuanto a la disponibilidad para la ciudadanía del 100% de la información técnica para, en este caso, el sistema de información pública conocido como plataforma InfoTécnica.

## 2 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a lo instruido por el Coordinador en su carta DE03377-25 del 30 de junio de 2025. Mostrando el estado actual del grado de cumplimiento en relación con el índice de completitud de la información técnica de las instalaciones auditadas por el Coordinador al coordinado PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA en la plataforma InfoTécnica. Así como informar en base a un Cronograma o Carta Gantt las etapas e hitos más importantes necesarios para completar la información técnica faltante, así como normalizar aquellas instalaciones que actualmente no están presentes en la plataforma InfoTécnica, pero que son requeridas normalizar/regularizar mediante la carta DE04980-22 emitida por el Coordinador el 12 de octubre de 2022. Desarrollar los planos y estudios necesarios para lograr el objetivo de que el índice de completitud InfoTécnica sea de un 100%.

En paralelo al requerimiento de entrega y carga de la información técnica faltante se verificará que la información ya cargada en plataforma InfoTécnica cumpla con los requerimientos actuales en cuanto a nomenclatura de los Diagramas Unilineales como a las nuevas exigencias relacionadas con los estudios desarrollados en software licenciados.



### 3 GRADO DE COMPLETITUD ACTUAL PLATAFORMA INFOTÉCNICA COORDINADO PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA

La Figura N°1 muestra el valor actual del índice de completitud global del coordinado PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA en plataforma InfoTécnica.

ID	Nombre	Datos a Informar	Datos Informados	Datos Faltantes	Datos Certificados	Completitud	Calidad
1925	PARQUE EOLICO CAMPO LINDO SPA	1055	1045	10	1033	99,05%	98,85%

Completitud 99,05% - Calidad 98,85%

Figura N°1. Completitud del coordinado PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA en plataforma InfoTécnica.

En tanto la Figura N°2 muestra el valor actual del índice de completitud por instalaciones auditadas por el Coordinador al coordinado PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA en plataforma InfoTécnica.




Figura N°2. Completitud de las instalaciones del coordinado PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA en plataforma InfoTécnica.



#### 4 IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE COORDINADO PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA PLATAFORMA INFOTÉCNICA.

La Tabla N°1 muestra las instalaciones actualmente auditadas por el Coordinador en la plataforma InfoTécnica que han sido regularizadas y la cantidad de cada una de éstas.

INSTALACIONES	DATOS A INFORMAR	DATOS INFORMADOS	DATOS NO INFORMADOS	COMPLETITUD	CALIDAD
Barras	8	8	0	100,00%	100,00%
Centrales	30	30	0	100,00%	100,00%
Configuraciones	42	42	0	100,00%	90,48%
Desconectores	18	18	0	100,00%	100,00%
Equipos de Comunicación	306	306	0	100,00%	100,00%
Interruptores	21	21	0	100,00%	100,00%
Pararrayos	15	15	0	100,00%	100,00%
Sistemas Proteccion	176	176	0	100,00%	97,16%
Subestaciones	24	24	0	100,00%	100,00%
Teleprotección	26	26	0	100,00%	100,00%
Trampas de Ondas	5	5	0	100,00%	100,00%
Transformadores 3D	116	116	0	100,00%	100,00%
Transformadores Corriente	169	169	0	100,00%	100,00%
Transformadores Potencial	16	16	0	100,00%	100,00%
Transformador zigzag	7	7	0	100,00%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,08%</b>

Tabla N°1. Tipo y cantidad de instalaciones regularizadas en InfoTécnica.

En tanto la Tabla N°2 muestra las instalaciones actualmente auditadas por el Coordinador en la plataforma InfoTécnica pendientes de regularización y la cantidad de cada una éstas.

INSTALACIONES	DATOS A INFORMAR	DATOS INFORMADOS	DATOS NO INFORMADOS	COMPLETITUD	CALIDAD
Unidades Generadoras	76	66	10	86,84%	95,45%
<b>Total general</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>86,84%</b>	<b>95,45%</b>

Tabla N°2. Tipo y cantidad de instalaciones pendientes de regularización en InfoTécnica.



## 5 PROCESO DE NORMALIZACIÓN INSTALACIONES CON INFORMACIÓN TÉCNICA PENDIENTE EN PLATAFORMA INFOTÉCNICA.

En esta sección se proporciona un cronograma detallando claramente las fechas e hitos para avanzar en el objetivo de lograr un índice de completitud de la información técnica de 100%. En específico se detallan las fechas para la obtención de los anexos, ya sea estudios o planos, solicitados por las instalaciones que lo solicitan.

Adicionalmente y tal como lo requiere la carta DE04980-22 emitida por el Coordinador el 12 de octubre de 2022 se normalizarán todas aquellas instalaciones no declaradas en plataforma InfoTécnica y que cumplen con el criterio indicado en la carta antes mencionada.

### CRONOGRAMA NORMALIZACIÓN INSTALACIONES INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE E INSTALACIONES A NORMALIZAR SEGÚN CARTA DE04980-22.

Carta Gantt Cumplimientos Base de información de Infotecnica	Avance	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Creación de Carga Gantt y Diagnostico Inicial	100%					
Revisión de Diagnóstico Registros Faltantes IT PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	0%					
Completitud IT faltante InfoTécnica y Planillas de Creación de Registros PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA (carta DE04980-22)	0%					
Solicitud de creación de registros al CEN Infotécnica PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	0%					
Revisión/Rectificación data rechazada y data pendiente de revisión presente en InfoTécnica PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	0%					
Solicitud de Información para plataforma IT	0%					
Desarrollo Anexos y planimetrías requeridas (carta DE04980-22)	0%					
Completitud de instalaciones PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO SPA	0%					