



**Cliente** : **Compañía Transmisora Sur Spa**

**Descripción** : **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA Y CARGA  
DE INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE.**





El presente documento ha sido elaborado para Compañía Transmisora Sur Spa por Sigma Energía, para ser presentado ante el Coordinador Eléctrico Nacional.

Para consultas técnicas relacionadas al contenido del documento contactarse con:

Ingeniero Nicolás Ebner Sepúlveda Ingeniero de Proyectos <a href="mailto:nicolas.ebner@sigmaenergia.cl">nicolas.ebner@sigmaenergia.cl</a>
Ingeniero Erwin Monsalve S. Jefe Área de Estudios <a href="mailto:erwin.monsalve@sigmaenergia.cl">erwin.monsalve@sigmaenergia.cl</a>

Rev.	Fecha	Comentarios	Preparó	Revisó	Aprobó
1	25/07/2025	Presentación al Cliente.	NE	EM	EM



---

1	RESUMEN EJECUTIVO .....	3
2	INTRODUCCIÓN .....	3
3	GRADO DE COMPLETITUD ACTUAL PLATAFORMA INFOTÉCNICA COORDINADO COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR SPA.....	4
4	IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE COORDINADO COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR SPA PLATAFORMA INFOTÉCNICA. ....	5
5	PROCESO DE NORMALIZACIÓN INSTALACIONES CON INFORMACIÓN TÉCNICA PENDIENTE EN PLATAFORMA INFOTÉCNICA.....	6



## 1 RESUMEN EJECUTIVO

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la “SEC”, a través de su Oficio Circular OF. CIRCULAR N°9457 del año 2021, también conocido como caso Times 116959, instruyó a las empresas coordinadas que se encontraban en estado de incumplimiento normativo al momento de la emisión del Oficio Circular antes mencionado, la disponibilidad del 100% de la información asociada a las instalaciones y equipamientos de su propiedad y que se encuentren presentes en los sistemas de información públicas implementados por el Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante el “Coordinador”. Así mismo, instruí a en el caso que correspondiera, adoptar las acciones necesarias a fin de regularizar el estado de incumplimiento. Por medio del presente informe, se indican las acciones necesarias que el coordinado Compañía Transmisora Sur Spa desarrollará para dar cumplimiento a lo exigido en la normativa vigente en cuanto a la disponibilidad para la ciudadanía del 100% de la información técnica para, en este caso, el sistema de información pública conocido como plataforma InfoTécnica.

## 2 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad dar respuesta a lo requerido por el Coordinador en su carta DE03377-25 del 30 de junio de 2025. Mostrando el estado actual del grado de cumplimiento en relación con el índice de completitud de la información técnica de las instalaciones auditadas por el Coordinador al coordinado Compañía Transmisora Sur Spa en la plataforma InfoTécnica. Así como informar en base a un Cronograma o Carta Gantt las etapas e hitos más importantes necesarios para completar la información técnica faltante, así como normalizar aquellas instalaciones que actualmente no están presentes en la plataforma InfoTécnica, pero que son requeridas normalizar/regularizar mediante la carta DE04980-22 emitida por el Coordinador el 12 de octubre de 2022. Desarrollar los planos y estudios necesarios para lograr el objetivo de que el índice de completitud InfoTécnica sea de un 100%.

En paralelo al requerimiento de entrega y carga de la información técnica faltante se verificará que la información ya cargada en plataforma InfoTécnica cumpla con los requerimientos actuales en cuanto a nomenclatura de los Diagramas Unilineales como a las nuevas exigencias relacionadas con los estudios desarrollados en software licenciados.

### 3 GRADO DE COMPLETITUD ACTUAL PLATAFORMA INFOTÉCNICA COORDINADO COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR SPA.

La Figura N°1 muestra el valor actual del índice de completitud global del coordinado **Compañía Transmisora Sur Spa** en plataforma InfoTécnica.

ID	Nombre	Datos a Informar	Datos Informados	Datos Faltantes	Datos Certificados	↓ Completitud	Calidad
2453	COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR SPA	1828	1828	0	1697	100,00%	92,83%

Rows per page: 10 | 1-1 of 1

→ Descargar Instalaciones

Completitud 100,00% - Calidad 92,83%

Figura N°1. Completitud del coordinado **Compañía Transmisora Sur Spa** en plataforma InfoTécnica.

En tanto la Figura N°2 muestra el valor actual del índice de completitud por instalaciones auditadas por el Coordinador al coordinado **Compañía Transmisora Sur Spa** en plataforma InfoTécnica.




Figura N°2. Completitud de las instalaciones del coordinado **Compañía Transmisora Sur Spa** en plataforma InfoTécnica.



#### 4 IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA FALTANTE COORDINADO COMPAÑÍA TRANSMISORA SUR SPA PLATAFORMA INFOTÉCNICA.

La Tabla N°1 muestra las instalaciones actualmente auditadas por el Coordinador en la plataforma InfoTécnica que han sido regularizadas y la cantidad de cada una de éstas.

INSTALACIONES	DATOS A INFORMAR	DATOS INFORMADOS	DATOS NO INFORMADOS	COMPLETITUD	CALIDAD
Barras	16	16	0	100,00%	100,00%
Desconectadores	189	189	0	100,00%	100,00%
Interruptores	168	168	0	100,00%	100,00%
Medidores	200	200	0	100,00%	97,50%
Pararrayos	25	25	0	100,00%	100,00%
Secciones Tramos	395	395	0	100,00%	60,00%
Sistemas Proteccion	288	288	0	100,00%	100,00%
Subestaciones	24	24	0	100,00%	100,00%
Teleprotección	130	130	0	100,00%	100,00%
Trampas Ondas	25	25	0	100,00%	100,00%
Transformadores Auxiliares	32	32	0	100,00%	100,00%
Transformadores Corriente	13	13	0	100,00%	100,00%
Transformadores Potencial	96	96	0	100,00%	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1601</b>	<b>1601</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,88%</b>

Tabla N°1. Tipo y cantidad de instalaciones regularizadas en InfoTécnica.



## 5 PROCESO DE NORMALIZACIÓN INSTALACIONES CON INFORMACIÓN TÉCNICA PENDIENTE EN PLATAFORMA INFOTÉCNICA.

En esta sección se proporciona un cronograma detallando claramente las fechas e hitos para avanzar en el objetivo de lograr un índice de completitud de la información técnica de 100%. En específico se detallan las fechas para la obtención de los anexos, ya sea estudios o planos, solicitados por las instalaciones que lo solicitan.

Adicionalmente y tal como lo requiere la carta DE04980-22 emitida por el Coordinador el 12 de octubre de 2022 se normalizarán todas aquellas instalaciones no declaradas en plataforma InfoTécnica y que cumplen con el criterio indicado en la carta antes mencionada.

Carta Gantt Cumplimientos Base de información de Infotecnica	Avance	2025				
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Creación de Carga Gannt y Diagnostico Inicial	100%					
Revisión de Diagnóstico Registros Faltantes IT	0%					
Planillas de Creación de Registros	0%					
Solicitud de creación de registros al CEN Infotécnica	0%					
Solicitud de Información para plataforma IT	0%					
Revisión de información rechazada y corrección	0%					
Completitud de instalaciones IT	0%					