


RESUMEN - SUBESTACIÓN

 **Resumen**

Pendiente

Número:

DI2025107146

Solicitante:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:

Intervención

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y planificación correspondiente.

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

Trabajos de reemplazo de banco de baterías y cargador. Incluye cableado, montaje y conexionado. Los SSAA DC serán respaldados en todo el periodo por equipos auxiliares

SubEstación:

S/E CHIVILCAN

Trabajo Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - cargadores

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

Trabajos de reemplazo de banco de baterías y cargador. Incluye cableado, montaje y conexionado. Los SSAA DC serán respaldados en todo el periodo por equipos auxiliares

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Fecha / Hora Inicio:

24-10-2025 08:00

Fecha / Hora Término:

24-10-2025 18:00

Trabajo Relevante:

No



Comentarios

Sin comentarios