

Resumen - Subestación

Resumen

Número:

DI2025107136

Solicitante:

Ivan Mendez Barrera

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:**Intervención**

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Bajo, trabajo realizado por personal especializado

Tipo de Trabajo:

Mantenimiento banco de baterías y/o cargadores

Comentario Trabajo a Realizar

SE reemplazará el banco de baterías de 125 VCC y se reemplazará el extractor de aire de la sala de baterías.

SubEstación:

S/E HUALANE

Trabajo Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - bateria

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

S/C

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Fecha / Hora Inicio:

03-12-2025 08:00

Fecha / Hora Término:

03-12-2025 19:00

Trabajo Relevante:

No

Comentarios

Sin comentarios