


## RESUMEN - SUBESTACIÓN

 **Resumen**

Ejecución Exitosa

Número:

DI2024095295

Solicitante:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:

Desconexión

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y controlada en terreno. no existe riesgo sobre ningún equipo

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

Se requiere desconexión del paño C3 en S/E Las Compañías, para realizar el reemplazo de equipos, relacionado con el proyecto: "MNR Reemplazo de Reconectador y Unidad de Control en los paños C1, C2, C3 y C5 S/E Las Compañías NUP 4895

SubEstación:

S/E LAS COMPAÑÍAS

Trabajo Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E LAS COMPAÑÍAS C3  
(Usa Paño Completo)

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

Los consumos serán respaldados a traves de la barra de transferencia y Considera trabajos en alambrado de control y pruebas de scada. Habrá pérdida de comunicación intermitente inferiores a 5 minutos en S/E Las Compañías y Centro de Control Coquimbo.

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

**Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Trabajo requiere:**

Ninguno de los antecedentes anteriores

**Fecha / Hora Inicio:**

27-09-2024 08:00

**Fecha / Hora Término:**

28-09-2024 20:00

**Fecha / Hora Inicio Efectiva:**

28-09-2024 08:11

**Fecha / Hora Término:**

28-09-2024 18:48

**Porcentaje Avance Solicitud:**

0 %

**Trabajo Relevante:**

No



**Comentarios**