

Resumen - Subestación

Resumen

Número:

DI2025107135

Solicitante:

Ivan Mendez Barrera

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:**Intervención**

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

Descripción Nivel de Riesgo

Bajo, controlado por personal altamente capacitado

Tipo de Trabajo:

Banco/Cargador de Batería (Revisión/Mantenimiento)

Comentario Trabajo a Realizar

SE realizará reemplazo de unidades de filtro anti explosión en dos celdas y se realizará una prueba de capacidad del banco e igualación de las densidad del electrolito. El sistema estará respaldado por el cargador de baterías.

SubEstación:

S/E NIRIVILO

Trabajo Sobre:

otro

Elementos

Tipo: otros - bateria

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

S/C

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Fecha / Hora Inicio:

05-11-2025 08:00

Fecha / Hora Término:

05-11-2025 19:00

Trabajo Relevante:

No

Comentarios

Sin comentarios