

## Resumen - Subestación

### Resumen

**Número:**

DI2023055832

**Solicitante:**

Jaime Leon Ojeda

**Empresa:**

CGE TRANSMISIÓN S.A.

**Tipo de Solicitud:****Desconexión**

Origen: Interno

Tipo de programación: Programada

**Descripción Nivel de Riesgo**

Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada.

**Tipo de Trabajo:**

Otro Tipo de Trabajo

**Comentario Trabajo a Realizar**

Desconexión paño E1 de S/E Villarrica debido a faenas de mantenimiento. Equipo presenta ruidos anormales.

**SubEstación:**

S/E VILLARRICA

**Trabajo Sobre:**

pañó

**Elementos**

Tipo: panos - S/E VILLARRICA E1

**(Usa Paño Completo)**

**¿Produce otra indisponibilidad?**

No

**Comentarios:**

Consumos asociados serán respaldados a través de red de media tensión de CGE Distribución.

**Consumos Afectados:**

No tiene consumo afectado

**Afecta SSCC:****Afecta Medidores:**

No

**Afecta Protecciones:**

No

**Trabajo requiere:**

Ninguno de los antecedentes anteriores

**Fecha / Hora Inicio:**

28-06-2023 08:00

**Fecha / Hora Término:**

28-06-2023 18:00

**Porcentaje Avance Solicitud:**

0 %

**Trabajo Relevante:**

No

**Comentario Anulación:**

Anulado por estar fuera de plazo de inicio de trabajos.

 **Comentarios**