

Santiago, 04 de noviembre de 2024
DE 05706-24

Señor
Víctor Gutiérrez González
Encargado Titular
CGE Transmisión S.A.
Presente

Ref.: Desconexión forzada del transformador
N°1 66/13.2 kV de S/E El Monte.


De mi consideración:

Me refiero a la desconexión forzada del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E El Monte, ocurrida a las 16:16 horas del día 24 de septiembre de 2024.

Al respecto, con el objetivo de aclarar debidamente las causas y consecuencias del evento en cuestión, en conformidad con lo que establece el Título 6-7, y en particular, el Artículo 6-44 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, y en virtud de las modificaciones aplicadas al proceso de los Estudios para Análisis de Falla, instruidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante las Resoluciones Exentas N°30989-2019 y N°30891-2019, solicito a usted remitir a este Coordinador **antes de las 18:00 horas del día 11 de noviembre de 2024**, lo siguiente:

- Mayores antecedentes que permitan aclarar los motivos por el cual la anomalía en la válvula de alivio de presión del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E El Monte no fue detectada en los mantenimientos e inspecciones periódicas realizadas, junto con señalar las medidas necesarias para evitar la repetición de lo sucedido.
- Confirmación de ejecución exitosa de las tareas de reemplazo de los contactos de desenganche mecánico de la válvula de alivio de presión del transformador N°1 66/13.2 kV de S/E El Monte, con el fin de normalizar su operación.
- Eventuales acciones correctivas y/o preventivas adicionales adoptadas.
- Otros antecedentes que CGE Transmisión S.A. considere relevantes en relación con lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Claudio Metayer Guerrero - Encargado Suplente CGE Transmisión S.A.
JGM/adr