

Santiago, 11 de diciembre de 2024.

ACC.ECH.085.24

Señor:
Gretchen Zbinden V.

Subgerente de Análisis y Soporte Operacional

Coordinador Eléctrico Nacional

Av. Parque Isidora N° 1061, Parque Industrial ENEA

Pudahuel

PRESENTE


REF.: Observaciones al Informe Desempeño Servicios Complementarios – noviembre 2024.

De nuestra consideración:

Nos referimos al Informe Desempeño de Servicios Complementarios versión 1 correspondiente al mes de noviembre 2024, que fue publicado en su página web y cuya publicación fue comunicada a través de la carta DE 06437-24 de fecha 06 de diciembre de 2024.

Al respecto, adjuntamos nuestras observaciones a dicho informe en Anexo.

Sin otro particular, saluda cordialmente a usted.



Felipe Escobar Tapia
Encargado Suplente
Acciona Energía Chile Holdings, S.A.

ANEXO 1: OBSERVACIONES AL INFORME DESEMPEÑO SSCC NOVIEMBRE 2024 V1

Servicio Complementario – CT

Planta: PFV Almeyda

Timestamp Planta	Consigna Q en Planta	Registro Q en RIO	Hora INICIO registro RIO	Hora FIN registro RIO	Comentario
19-11-2024 13:22:12	-17MVA _r	-30MVA _r	19-11-2024 13:20:00	19-11-2024 13:27:00	Se califica como NC, pero la solicitud de CDC esta fuera de los rangos de operación normal de la planta.

Planta: PFV Malgarida

Timestamp Planta	Consigna Q en Planta	Registro Q en RIO	Hora INICIO registro RIO	Hora FIN registro RIO	Comentario
12-11-2024 9:15:56	-60MVA _r	-60MVA _r	-	-	Instrucción no registrada en RIO, pero fue solicitada por CDC y aplicada según lo requerido. Se adjunta la grabación de la solicitud.

Servicio Complementario – CTF (-)

Planta: PE Tolpán Sur

Timestamp Planta	Consigna P en Planta	Registro ΔP en RIO	Hora INICIO registro RIO	Hora FIN registro RIO	Comentario
27-11-2024 23:11	20	-32,9	27-11-2024 23:05:00	27-11-2024 23:42:00	Se evalúa con mal desempeño el C3, pero la planta llegó al tc2 a las 23:16:12 y mantuvo la consigna de 20MW hasta el final de la instrucción

Planta: PFV Malgarida

Timestamp Planta	Consigna P en Planta	Registro ΔP en RIO	Hora INICIO registro RIO	Hora FIN registro RIO	Comentario
14-11-2024 10:04	109	-15,8	14-11-2024 10:03:00	14-11-2024 10:41:00	Se evalúa con mal desempeño el C3 por variabilidad de la potencia, pero esto se debe a que al mismo tiempo se prestaba el SSCC de CPF.

Planta: PFV Almeyda

Timestamp Planta	Consigna P en Planta	Registro ΔP en RIO	Hora INICIO registro RIO	Hora FIN registro RIO	Comentarios
22-11-2024 11:22	2	-23,5	22-11-2024 11:18:00	22-11-2024 11:35:00	Se evalúa con mal desempeño el C3, pero la planta llegó al tc2 a las 11:25:59 y mantuvo la consigna de 2MW hasta el final de la instrucción.